



**Ochrona**

Każdy odłącznik musi być zabezpieczony po stronie zasilania za pomocą skoordynowanego urządzenia zabezpieczającego go przed zwarciami.

W punkcie „Koordynacja” w poniższej tabeli przedstawiono związek pomiędzy każdym odłącznikiem a odpowiednim wyłącznikiem.

**Zdolność załączania**

Zdolność załączania Icm jest bardzo ważna, ponieważ odłącznik musi być w stanie wytrzymać naprężenia dynamiczne, termiczne i prądowe, które mogą wystąpić podczas operacji załączania bez zniszczenia, aż do załączenia w sytuacji zwarcia.

	XT5D	XT6D	XT7D	XT7D M
400	630	630 - 800 - 1000	1000 - 1250 - 1600	1000 - 1250 - 1600
3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
Stacjonarny, Wtykowy, Wysuwny		Stacjonarny, Wysuwny <sup>(1)</sup>	Stacjonarny, Wysuwny	Stacjonarny, Wysuwny
690	690	690	690	690
750	750	750	750	750
800	800	1000	1000	1000
8	8	8	8	8
7,65	12,3	30	40	40
440	440	220	252	252
5	7,6	15	20	20
400	630	630 - 800 - 1000	1000 - 1250 - 1600	1000 - 1250 - 1600
400	630	630 - 800	1000 - 1250 - 1600	1000 - 1250 - 1600
400	630	630 - 800 - 1000	1000 - 1250 - 1600	1000 - 1250 - 1600
400	630	630 - 800	1000 - 1250 - 1600	1000 - 1250 - 1600
400 - 2 bieguny połączone szeregowo	630 - 2 bieguny połączone szeregowo	630 - 800 - 1000 - 2 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 1600 - 2 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 1600 - 2 bieguny połączone szeregowo
400 - 2 bieguny połączone szeregowo	630 - 2 bieguny połączone szeregowo	630 - 800 - 2 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 1600 - 2 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 1600 - 2 bieguny połączone szeregowo
400 - 2 bieguny połączone szeregowo	630 - 2 bieguny połączone szeregowo	630 - 800 - 1000 - 2 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 1600 - 3 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 1600 - 3 bieguny połączone szeregowo
400 - 2 bieguny połączone szeregowo	630 - 2 bieguny połączone szeregowo	630 - 800 - 2 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 3 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 3 bieguny połączone szeregowo
400 - 3 bieguny połączone szeregowo	630 - 3 bieguny połączone szeregowo	630 - 800 - 1000 - 3 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 1600 - 4 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 1600 - 4 bieguny połączone szeregowo
400 - 3 bieguny połączone szeregowo	630 - 3 bieguny połączone szeregowo	630 - 800 - 3 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 4 bieguny połączone szeregowo	1000 - 1250 - 4 bieguny połączone szeregowo
5000	3000	3500	2500	2500
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

XT5 630					XT6 800			XT6 1000			XT7 1000			XT7 1200			XT7 1600			XT7M 1000			XT7M 1200			XT7M 1600					
N	S	H	L	V	N	S	H	N	S	H	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L			
36	50	70	120	200	36	50	70	36	50	70	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	50	70	120	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	36	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-