

Gniazda i akcesoria


GZ11

Do R15 - 3P


Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na płycie
82,8 x 35,5 x 22,5 mm
Trzy tory prądowe
10 A, 250 V AC



Schemat połączeń




Rozstaw otworów w płycie montażowej



GZ 1050

Wymiary



Akcesoria


GZP11

Do R15 - 3P

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,5 Nm
Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na płycie
73 x 38,2 x 27,2 mm
Trzy tory prądowe
12 A, 300 V AC



Schemat połączeń



Moduł typu 21, 41



Moduł czasowy COM3




GZP-0054



GZP-0035

Wymiary



Akcesoria

GOP11

Do R15 - 3P

Do lutowania
47,2 x 32 x 22 mm
Trzy tory prądowe
10 A, 250 V AC




Akcesoria



R159 1051

Wymiary




GZ14U

Do R15 - 4P


Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
96,8 x 46,4 x 33,3 mm
Cztery tory prądowe
10 A, 250 V AC



Schemat połączeń




Adapter



GZ14 0737

Wymiary



Akcesoria